

Arten der Oberflächenbehandlung

① Lacke



farblose:

- physikalisch trocknende (Lösungsmittellacke)
- chemisch härtende (Reaktionsharzlacke)



farbliche:

- physikal. trocknende
- chem. härtende
- oxidativ trocknende Lacke

② Beizen



auf Wasserbasis



auf Lösemittelbasis

③ Lasuren → durchscheinend mit Lack- u. Ölanteilen

④ Öle → feuern Holzstruktur stark an

⑤ Wachse → dünnsschichtig, verschließt Poren an OF

⑥ Flämmen / Brennen → mit Hilfe von Brennsalzlösungen und Feuer

⑦ Bürsten / Sandstrahlen → weiche Bestandteile werden ausgebürstet → Aniklook

⑧ Räuchern → mit Salmiak, Dunkelfärbung

⑨ Laugen

⑩ Polieren → mit Schellack

⑪ Kalken → Poren werden mit weißem Kalk zugesetzt