



Tabellen- und Formelsammlung

Verschnittzuschläge, Angaben in Prozent

Holzart	Vollholz	Furnier	Holzart	Vollholz	Furnier
Ahorn	40	50	Kiefer	35	45
Birnbaum	40	50	Kirschbaum	55	75
Birke	60	50	Lärche	55	50
Buche	40	35	Nussbaum	60	80
Eiche	50	60	Rüster	50	80
Esche	50	60	Tanne	40	60
Fichte	30	40	Zirbelkiefer	80	80
Holzwerkstoffe, Kunststoffe			Holzwerkstoffe, Kunststoffe		
Furniersperrholzplatten	20		Holzfaserverplatten	20	
Holzspanplatten	15		Stab- und Stäbchen- sperrholzplatten	20	
Furnierumleimer	10		Vollholzumleimer	15	
Dekorative Schichtpressstoffplatte	25				