



Grundregeln der Unfallverhütung:

- ① Ordnung am (Maschinen-) Arbeitsplatz
- ② keine Ablenkung der an der Maschine arbeitenden Person
- ③ Gefahrenbereiche von Maschinen meiden
- ④ Sicherheitsvorschriften auch bei kurzzeitigen Festlegungen verwenden
- ⑤ eng anliegende und arbeitsgerechte Arbeitskleidung tragen
- ⑥ ~~Sicherheits~~ Sicherheitsschuhe tragen
- ⑦ keinen Schmuck, z.B. Armbanduhr o. Ringe tragen
- ⑧ lange Haare durch Bänder o. Haarnetze sichern
- ⑨ persönliche Schallschutzmittel sofort bei Lärmentwicklung ab 85 dB (A) tragen
- ⑩ bei Feinstaubentwicklung persönliche Atemschutzmittel benutzen
- ⑪ kein Alkoholkonsum am Arbeitsplatz!
- ⑫ Jugendlichen unter 18 Jahren ist grundsätzlich das Putzen, Warten und Betreiben gefährlicher Maschinen verboten.

Gebotsschilder:



Gehörschutz tragen!



Sicherheitsschuhe tragen!



Schutzbrille tragen!